





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1102	三菱	H29/8	2PG-FS74HZ-500177	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	H30.8.30	切れ 719 km 抹消	13,600 kg	L 9,638	W 2,412	H 2646 (2552)	馬力	394ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	デジタコ				2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ	(無) 少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ779A0494							ベツト	(有) 無
鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ								クロス張り	有 (無)
ラッシング2段 落としこみ9対 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対								ETC	有 (無)
床:板								ラジオ	(有) 無

外装状態		ラジオ カラーバックモニター 格納ミラーOK リアエアサス		サイドバンパー2段(アルミ) マーカー5対(黄)		タイヤ状態															
燃料タンク	300L+300L			工具箱(ステン)900		1~10、×、欠、で記載															
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有					<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table>				9	前	9	9		9	9	9	9	9	9	9
9	前	9																			
9		9																			
9	9	9	9																		
9	9	9	9																		
記録簿	有 (無)					F 10 スペア R															
PMマフラ	(有) 無					サイズF 245/70R19.5															
証明書	有 無					サイズR 245/70R19.5															
S・リミッタ	(有) 無					スノータイヤ															
証明書	有 無					*スノータイヤは表記する															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります