

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D2153	いすゞ	H29/3	TKG-FRR90S2-7109891	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	H31.3.26	切れ 16,728 km 抹消	2,900 kg	L 6,370	W 2,300	H 2,110	馬力	240ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	17年02月				2	ペダル		

エンジン状態	A(●) B C D E	AC	(●) 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ (●) 少 中 多	(外気33℃設定-30℃)	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (●) 無 (○)	庫内31℃⇒-8℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	ボデー載せ替え:東プレH141399(H26年6月製) 冷凍機:XV42LOC-T						ベット	(●) 有 無 (○)	3H稼働
縦横ネダ:アルミ							クロス張り	有 (●) 無 (○)	
ラッシング2段 庫内灯4ヶ所 蝶番・ロックバー:ステン 左サイドドア 断熱厚み(左サイドドア:50mm、その他:75mm)							ETC	(●) 有 無 (○)	
床:キーストン							ラジオ	(●) 有 無 (○)	

外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター 格納ミラーOK アルミホイール

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 (●) 良好 (○) 飛石有

記録簿 有 (●) 無 (○)

PMマフラ (●) 有 (○) 無 (○)

証明書 有 (●) 無 (○)

S・リミッタ 有 (●) 無 (○)

証明書 有 (●) 無 (○)

サイドバンパー1段(ステン) マーカー1対(赤)

工具箱(ステン)900

凹み

凹み

凹み

凹み

カバー無

凹み

凹み

凹み

凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
7	7	7 7

F スペア R

サイズF 225/80R17.5 123/122L

サイズR 225/80R17.5 123/122L

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります