

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1100	いすゞ	H18/3	PJ-CYJ51W6A-7001657	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	621,868 km タコグラフ年月 05年12月	12,600 kg	L 9,610	W 2,400	H 2600 (2550)	馬力 370ps 3	ターボ 有	有	ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジンオイル漏れ有						汚れ 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	ヤマダボデー						ベツト	有 無	
3方開 鳥居・縦横ネダ:鉄							クロス張り	有 無	
ラッシング2段 落としこみ9対 庫内灯6ヶ所 床フック3対 ジョルダーレール4列(本体無)							ETC	有 無	
床:板							ラジオ	有 無	

外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター 総輪エアサス

燃料タンク
200L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
要交換 飛び石×1
記録簿 有 無
PMマフラ 有 無
証明書 有 無
S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

オーバーハング } 2段(鉄) マーカー8対(黄)
サイドバンパー }
シラー跡
凹み
看板跡
工具箱(FRP)490
リング入れ
ステップキス
メッキ
看板跡
凹み
フクレ
補修跡
小キス
バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ドアカーニッシュ
ステップ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	1	
1		1	
1	1	1	1
1	1	1	1

F **2** スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

スノータイヤ

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります