

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
D1130	いすゞ	H13/11	KL-CYJ51W3A-3001313	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	396,921 km タコグラフ年月 07年05月	要構変 kg	L 9,250	W 2,420	H 780 (680)	馬力	370ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	※スペアタイヤホイール腐食
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	ボデー載せ替え: 浜名ワークスSS0612018-01(H19年1月製)							ベット 有 無	
5方開 鳥居・縦横ネダ: 鉄								クロス張り 有 無	
スタンション穴(フロント2対、リア1個) セイコーラック1対 荷台前方工具入れ有								ETC 有 無	
床: 鉄板								ラジオ 有 無	

<p>外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター 総輪エアサス</p> <p>燃料タンク 200L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 小キズ有</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー2段鉄) マーカー5対(黄)</p> <p>鳥居前部サビ有</p> <p>曲がり 凹み 凹み</p> <p>アオリ下部サビ有 凹み・キス バンパーサビ キス</p> <p>凹み 柱曲がり キス多数 バンパーサビ アオリ下部サビ有 キス</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>前</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>F 5 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5</p> <p>スノータイヤ</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	6	前	6	8		8	2	2	2	2	2	2	2	2
6	前	6														
8		8														
2	2	2	2													
2	2	2	2													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります