

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0038	日野	H20/12	BDG-FW1EXYG-15464	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	557,586 km タコグラフ年月 アナログ有	13,300 kg	L 9,670	W 2,400	H 2,680 (2,600)	馬力	380ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,390 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス				ベツト	有 無			
型式 HFWXG-LJABDD 製造No.2KT6760-08					クロス張り	有 無			
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯2対 縦横ネグ:鉄					ETC	有 無			
床:板(ササクレ有)					ラジオ	有 無			

外装状態	ラジオ ETC リアエアサス	右R内側タイヤパンク	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載								
燃料タンク 300L+300L	飛石×	サイドバンパ-3段(鉄) マ-カ-5対(黄)	<table border="1"><tr><td>7</td><td>前</td><td>7</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>5</td></tr></table>	7	前	7	5		5		
7	前	7									
5		5									
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 中	グリルメッキ	看板跡 凹み×× フェンダー曲がり	<table border="1"><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2								
2	2	2	2								
記録簿 有 無		凹み修理 凹み××× 看板跡 フェンダー曲がり	F <table border="1"><tr><td>2</td></tr></table> スペア <table border="1"><tr><td></td></tr></table> R	2							
2											
PMマフラ 有 無			サイズF 245/70R19.5								
証明書 有 無			サイズR 245/70R19.5								
S・リミッタ 有 無			*スノータイヤは表記する								
証明書 有 無											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります