

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
B0016	UD	H28/11	QPG-CG5ZA・JNCMM60G3GU009889	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	637,637 km タコグラフ年月 2016年5月	13,700 kg	L 9,650	W 2,400	H 2650 (2570)	馬力 380ps 2	ターボ 有 ペダル	有

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<b>少</b> 中 多	カラーバックモニター		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ 型式DKL 製造No.W8DX495				ベツト	<b>有</b> 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯2対(LED) ウイング内張りベニヤ有					クロス張り	有 <b>無</b>			
床:板					ETC	<b>有</b> 無			
					ラジオ	<b>有</b> 無			

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ  
左前アオリ内側穴補修有 スペアタイヤパンク

燃料タンク
250L+250L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
大1

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段( ステンレス ) マーカー 5対( LED )

タイヤ状態  
1~10、×、欠、で記載

2	前	2	
2		1	
×	×	×	×
×	×	×	×

F **3** スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります