


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B0017	UD	H28/3	QPG-CG5ZA・JNCMM60G5GU004726	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	検切れ (切れ) 抹消	438,045 km タコグラフ年月 ナシ	13,700 kg	L 9,640	W 2,410	H 2650 (2580)	馬力	380ps	ターボ	有
							2	ペダル		


エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 (中) 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 (無)				
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーブDKL				ベツト (有) 無				
5方開 鳥居・縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ					クロス張り 有 (無)				
ラッシング2段 落としこみ9対 庫内灯4ヶ所 セイコーラック2対					ETC 有 (無)				
床:板					ラジオ (有) 無				

外装状態	ラジオ	カラーバックモニター	ハイルーフ	アルミホイール	リアエアサス	タイヤ状態														
燃料タンク	200L+300L					1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態	要交換	良好	(飛石有)	小キズ有		<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	4	前	4	4		4	3	3	3	3	3	3	2	2
4	前	4																		
4		4																		
3	3	3	3																	
3	3	2	2																	
記録簿	有	(無)				F 3 スペア <input type="checkbox"/> R														
PMマフラ	(有)	無				サイズF 245/70R19.5														
証明書	有	無				サイズR 245/70R19.5														
S・リミッタ	(有)	無				スノータイヤ														
証明書	有	無				*スノータイヤは表記する														




燃料タンク
200L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 **(飛石有)**
小キズ有



看板跡 キズ
フレ
凹み
穴テープ補修
マーカー4対(黄)
サイドバンパー1段(アルミ)
工具箱(ステン)900
(ロック部曲がり有)
凹み
キズ
看板跡
ホイルキズ有



看板跡

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります