


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
D0054	いすゞ	R1/9	2PG-CXZ77CT-7002878	ダンプ	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R3.9.29	切れ	106,348 km	9,000	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	2019年6月	kg	5,300	2,300	490	3	ペダル	

エンジン状態	A B ○ C D E	AC	○ 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	○ 少 中 多	ナビ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 ○ 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	極東開発 DD10-761 19U058815Y				ベット	○ 有 無			
電動コボレーン	自重計				クロス張り	有 ○ 無			
床:鉄板					ETC	○ 有 無			
					ラジオ	○ 有 無			

外装状態 アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ アドブルー

燃料タンク
290L
Fガラス状態
要交換 ○ 良好 飛石有
記録簿
有 無
PMマフラ
○ 有 無
証明書
有 無
S・リミッタ
○ 有 無
証明書
有 無




LED字光プレート台
(前後)

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ドアステップ
ガーニッシュ

メッキ

作業灯



工具箱・ジャッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
5	5	5 5
5	5	5 5

F **8** スペア R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります