

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0060	三菱	H30/1	TKG-FK64F-593279	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.1.29	切れ	92,839 km	2,750 kg	L	W	H	馬力	220ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	2017年9月	6,250	2,230	(2210)	3	ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ PRAM10-1455 819C2321							ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯3ヶ所(LED)								クロス張り 有 無	
床:板(補修跡有) 縦横ネダ:アルミ								ETC 有 無	
跳ね上げゲート:新明和 58R-020084 RBS-00005 有線リモコン有								ラジオ 有 無	

外装状態 リアエアサス アドブルー ヘッドライト:ディスチャージ ウイング内ベニア穴多数有(左右)

燃料タンク
100L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
-------	---	----------



証明書	有	無
-----	---	---

S・リミッタ	有	無
--------	---	---

証明書	有	無
-----	---	----------

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
フェンダー
ステップ

メッキ





サイドバンパー 1段 マーカー 3対

凹み

タイヤチェーン吊

凹み



工具箱(ジャッキ)

凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	4	前	<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5		5	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

F 8 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります