

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
C0070	日野	R2/6	2KD-FD2ABG-118307	冷凍バン	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.6.10	切れ 108,665 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 6,190	W 2,290	H 2080 (1900)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	(外気28℃設定-30℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ 製造No.H200659 冷凍機XL42LSC-U スタンバイ付						ベット	有 無	庫内28.5℃⇒-16.5℃
蝶番・門口・ロックバー:ステン							クロス張り	有 無	3H稼働
ラッシング2段 庫内左右LEDライン灯							ETC	有 無	
床:キーストン							ラジオ	有 無	カラーバックモニター

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	サイドバンパ-3段(ステン)	マ-カ-4対(LED)	タイヤ状態
燃料タンク	200L		スリキス	擦り傷	凹み	1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換	良好	飛石有	擦り傷	凹み	4 前 4
記録簿	有	無		メッキ		4 4 4 4
PMマフラ	有	無		バンパ-		□ □ □ □
証明書	有	無		コーナ-		F 10 スペア □ R
S・リミッタ	有	無		ゲリル		サイズF 225/90R17.5
証明書	有	無		ミ-カバ-		サイズR 225/90R17.5
				ドアガ-ニッショ]		*スノータイヤは表記する
				リアバンパ-コーナ-カバ-	擦り傷	
				テ-ルレンス	割れ	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります