

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0081	日野	R2/1	2RG-XZU655M-0011976	ゲート付バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.1.9	切れ	20,344 km	2,000 kg	L	W	H	馬力	150ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	ナシ	4,510				

エンジン状態	A(ⓑ)CDE	AC	(ⓐ)不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ (ⓐ) 中 多	バックカメラ	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ 有 (ⓐ)		
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.V045F17-02						ベツト 有 (ⓐ)		
パワーゲート:新明和 TRAM10-1454N No.S00805837 有線リモコン							クロス張り 有 (ⓐ)		
縦横ネダ:鉄 ラッシングレール2段 床:板 左サイドドア							ETC (ⓐ) 無		
							ラジオ (ⓐ) 無		

外装状態		<p>燃料タンク</p> <p>100L</p> <p>Fガラス状態</p> <p>要交換 (ⓐ) 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ (ⓐ) 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 (ⓐ) 無</p> <p>証明書 有 無</p>				<p>サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(LED)</p>				<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>前</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F 10 スペア R</p> <p>サイズF 205/70R16</p> <p>サイズR 205/70R16</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>				7	前	7				7	7	7	7				
7	前	7																									
7	7	7	7																								

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります