


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0019	日野	H29/11	2KG-FD2ABA-100242	ウイング	株式会社 キャリオン


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.5.30 切れ 抹消	225,831 km タコグラフ ナシ	2,750 kg	L 6,270	W 2,400	H 2,400 (2,330)	馬力	210ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	※メーターパネル割れ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	※シガーライターナシ
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト 有 無	
トランテックス 製造No.W044D54-01								クロス張り 有 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(電球) 縦横ネダ:アルミ								ETC 有 無	
床:板								ラジオ 有 無	


外装状態 ウイング内張ベニア有 バックカメラ ラジオ ETC ワイド			タイヤ状態																	
燃料タンク 200L			1~10、×、欠、で記載																	
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 小3ヶ所			<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>前</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				6	前	7				6	6	6	6				
6	前	7																		
6	6	6	6																	
記録簿 有 無			F 10 スペア R																	
PMマフラ 有 無			サイズF 225/80R17.5																	
証明書 有 無			サイズR 225/80R17.5																	
S・リミッタ 有 無			*スノータイヤは表記する																	
証明書 有 無																				




飛石




ウイング右凹有



キズ



キズ



左フロントタイヤ編摩耗

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります