

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
C0011	日野	H20/10	BDG-FW1EXYG-15448	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	515,800 km	13,300 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		タコグラフ	アナログ有	9,670	2,370	(2,600)	3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	良 <input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,390 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	※バックカメラ(映らない)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス 型式:HFWXG-LJABDD 製造No.2KT6760-05						ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯2灯(蛍光灯) 縦横ネダ:鉄							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
ウイング内張りベニヤ 左穴有 右後部割れ有							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
床:板							ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	

外装状態	ラジオ	ETC	リアエアサス
燃料タンク	300L+300L		
Fガラス状態	要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
証明書	有	無	
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
証明書	有	無	



グリル } メッキ




サイドバンパ-3段(鉄) マーカ-5対(黄)

ウイング角曲がり

キズ

看板跡

凹み X




看板跡

リアステップ曲がり

リアパネル曲り

テールランプ曲がり



凹み X

スリキズ

看板跡

スリキズ

サイドバンパ-サビ有

リアフェンダー曲がり

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5		前	6	
6			6	
5	5		5	5
5	5		2	2

F 1 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります