

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0063	トレクス	H22/3	VFR341AG-国[01]000333	冷凍セミトレーラー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.7.12	切れ	26,000 kg	L	W	H	馬力	ターボ
		抹消		タコグラフ年月	12,220	2,290		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 中 多	*温度設定 (設定-30℃) 庫内29.5℃⇒-12.5℃ 3H稼働
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス VFR341AG No.VFR341AG001 2010年3月製								ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 庫内灯7灯(LED) 床:キーストン								クロス張り 有 無	
冷凍機:三菱 TFV2000D-M No.969600003BL								ETC 有 無	
ランディングギヤ:ニレット製 2009年12月製 ハイコントロール付								ラジオ 有 無	

外装状態 <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td><td colspan="2">194L</td></tr> <tr><td>Fガラス状態</td><td>要交換</td><td>良好</td></tr> <tr><td></td><td>飛石有</td><td></td></tr> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	燃料タンク	194L		Fガラス状態	要交換	良好		飛石有		記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	<p>サイドバンパー 3段(ステンレス) サイドマーカー 7対(Y-44)</p> <p>リフトアクスル 工具箱</p> <p>燃料タンク(アルミ) タレゴムちぎれ</p>	タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載 前 <table border="1"> <tr><td>3</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>7</td></tr> <tr><td>3</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>5</td></tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/>2 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズRF 385/65R22.5 サイズRM 385/65R22.5 サイズRR 385/65R22.5</p>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
燃料タンク	194L																																					
Fガラス状態	要交換	良好																																				
	飛石有																																					
記録簿	有	無																																				
PMマフラ	有	無																																				
証明書	有	無																																				
S・リミッタ	有	無																																				
証明書	有	無																																				
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7																																			
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5																																			
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5																																			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります