

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A0089	三菱	H25/11	TKG-FK61F-581546	クレーン付	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R3.12.18		21,647 km	2,400 kg	L 4,700	W 2,140	H 400	馬力	220ps	ターボ	有
	切れ 抹消		タコグラフ年月	ナシ				3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態	クレーン:ユニック URU375 2015.10月製							ベツト	有 無
5段ラジコンフックイン(1本フック) 2.9吊								クロス張り	有 無
床:鉄板 縦横ネダ:木								ETC	有 無
								ラジオ	有 無

外装状態 アドブルー					<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F 8 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 225/90R17.5</p> <p>サイズR 225/90R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	4	前	4						4	4	4	4				
4	前	4																			
4	4	4	4																		
燃料タンク	100L																				
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有																				
記録簿	有	無																			
PMマフラ	有	無																			
証明書	有	無																			
S・リミッタ	有	無																			
証明書	有	無																			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります