

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0087	三菱	R3/3	2PG-FU74HZ-*****	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.3.24	切れ	2,364 km	12,900 kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	アリ	9,350	2,280	2300 (2100)	2	ペダル

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,770 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 (無)	外気27℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車							ベツト (有) 無	庫内27.3℃⇒-32.6℃
冷凍機:三菱 スタンバイケーブル有 -35℃設定								クロス張り 有 (無)	4h稼働
縦横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								ETC 有 (無)	
ラッシングレール2段 ジョルダー 4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン								ラジオ (有) 無	バックカメラ

外装状態	ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED		
燃料タンク	300L+300L		
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有		
記録簿	有	無	
PMマフラ	(有)	無	
証明書	有	無	
S・リミッタ	(有)	無	
証明書	有	無	

サイドバンパー 3段 (アルミ) マーカー 5対(LED バスタイプ)

工具箱 冷凍機

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラーカバー

メッキ

オーバーハング

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10	
10	10	10	10
10	10	10	10

F 10 スペア R

サイズF 275/80R22.5  
サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります