





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0094	三菱	R3/3	2KG-FK65F-606701	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.3.29 切れ 抹消	693 km タコグラフ年月 ナシ	2,250 kg	L 6,300 W 2,410 H 2,300 (2,210)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多	バックカメラ	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態			パブコ No.139C8832			ベツト	有 (無)	
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯3灯(電球) 床:板 縦横ネダ:鉄						クロス張り	有 (無)	
跳ね上げゲート:パブコ PRAM10-1455 No.S2102008792						ETC	有 (無)	
						ラジオ	有 (無)	

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ				タイヤ状態
燃料タンク	200L		サイドバンパー 1段(鉄)	マーカー 3対(Y-44)		1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有					10 前 10
記録簿	有 (無)	ミラーカバー } メッキ				10 10 10 10
PMマフラ	(有) 無					10 10 10 10
証明書	有 無					F 10 スペア R
S・リミッタ	有 (無)					サイズF 225/80R17.5
証明書	有 無					サイズR 225/80R17.5
						*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります