

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
V0101	ボルボ	H30/8	QKG-H2TEA1-YV2RM00A0JA820245	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	187,517 km タコグラフ年月 ナシ	11,500 kg	L	W	H	馬力	440ps	ターボ	有
				-	-	-	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無	
ハイルーフ グローブトロッター								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
カプラー:ホランド製スライドカプラー								ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無 ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	

外装状態 リアエアサス

燃料タンク
480L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="2"/>	前	<input type="text" value="2"/>
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>

F  スペア  R

サイズF 315/70R22.5  
サイズR 295/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります