

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0042	三菱	H24/8	TKG-FK64F-550543	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	検切れ (切れ) 抹消	8,566 km タコグラフ年月	2,650 kg	L 6,200	W 2,060	H 1970 (1950)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	(庫内3.5℃設定-30℃)		
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ XZ42LOC-T 2012年8月				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気3.5℃⇒-27℃		
縦横ネダ:アルミ 門口・蝶番・ロックバー:ステン					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	3H稼働		
ラッシングレール2段					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
床:キーストン ジョルダーレール2本					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	ナビ バックモニター		

外装状態 リアエアサス下回りサビ有 左サイドドア

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換  良好 飛石有

記録簿 有  無





PMマフラ 有  無

証明書 有 無

S・リミッタ 有  無

証明書 有 無

サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 5対

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7	
7	7	7	7

F  10 スペア  R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

マーカー不灯

タイヤチェーン吊

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります