

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0076	いすゞ	H24/10	SKG-FRR90T2-7040339	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消	切れ 498,990 km タコグラフ年月	2,750 kg	L 6,000	W 2,070	H 2100 (2080)	馬力 210ps 3ペダル	ターボ	有	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ			汚れ 少 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	サビ有			ナシ			シート破れ 有 無	(外気17℃設定-30℃)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トプレック			ナシ			ベツト 有 無	庫内17℃⇒-13℃	
型式KL42LOC-T 製造No.F1237 2012年10月製	ナシ			ナシ			クロス張り 有 無	3H稼働	
ラッシング2段 ジョルダー2列(フレーム物入2本積込み・カギ付) 水抜き穴9カ所	ナシ			ナシ			ETC 有 無		
床:縞板アルミ 内エバ(エバ下H1980)	ナシ			ナシ			ラジオ 有 無	カラーバックモニター	

外装状態 リアエアサス 左サイドドア(観音扉)ヘッドライト:ディスチャージ
※ボデーカギ不良

燃料タンク	200L	
Fガラス状態	要交換	良好 飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 1段() マーカー 5対 ※右2ヶ所不灯

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

8	前	8
8	8	8 8
F 5 スペア		R
サイズF	225/80R17.5	
サイズR	225/80R17.5	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります