

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
D0015	いすゞ	H19/8	PDG-FRR34T2-7000408	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	検切れ (切れ) 抹消	569,579 km タコグラフ年月 2007/7	3,100 kg	L 6,200	W 2,380	H 700 (500)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,560 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有		無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有		無	
縦横ネダ:鉄 蝶番:ステン 3方開 床フック4個(真中) 落とし込みフック9対					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
前壁 フック 左右 1対 真中1ヶ スタンション 1ヶ(真中)					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有		無	
床:板					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有		無	

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ
キャブ・シャーシ・鳥居・ボデー枠:塗装済 床板前側剥がれ有

燃料タンク	100L+100L
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
記録簿	有 無
PMマフラ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 無
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 無

天井凹み
凹み X X X X
サイドバンパー 2段 (ステンレス)
タレゴム破れ(左右) 割れ(左右)
凹み
鳥居鉄板張り
フック3ヶ所
ガチャ掛け
作業灯2ヶ
ミラーステー
カバーナシ
工具箱(ステン)
リング入れ
タイヤチェーン吊

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載
5 前 5
5 2 2 5
F 5 スペア R
サイズF 225/90R17.5
サイズR 225/90R17.5
*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります