

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0123	日野	R1/7	TPG-XZU710M-0028191	平ボデー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	AT		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消	切れ 5,033 km 抹消	2,000 kg	L 4,350	W 2,080	H 380	馬力	150ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ				2	ペダル		

エンジン状態	A(B) C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	有 (無)	
埋込みフック3対 床:板							クロス張り	有 (無)	
							ETC	(有) 無	
							ラジオ	(有) 無	

<p>外装状態</p> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td><td>100L</td></tr> <tr><td>Fガラス状態</td><td>要交換 (良好) 飛石有</td></tr> <tr><td>記録簿</td><td>有 (無)</td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td>有 (無)</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有 無</td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有 (無)</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有 無</td></tr> </table>	燃料タンク	100L	Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有	記録簿	有 (無)	PMマフラ	有 (無)	証明書	有 無	S・リミッタ	有 (無)	証明書	有 無		<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>前</td><td>8</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>F 10 スペア R</p> <p>サイズF 205/70R17.5</p> <p>サイズR 205/70R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	8	前	8				8	8	8	8				
燃料タンク	100L																													
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有																													
記録簿	有 (無)																													
PMマフラ	有 (無)																													
証明書	有 無																													
S・リミッタ	有 (無)																													
証明書	有 無																													
8	前	8																												
8	8	8	8																											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります