



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0106	三菱	R3/4	2PG-FU75HZ-*****	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.4.27	切れ	880 km	11,700 kg	L	W	H	馬力	428ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	アリ	9,340	2,270	2280 (2270)	2	ペダル

エンジン状態	Ⓐ B C D E	AC	⓪ 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ ③ 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 ③ 無	外気33℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ VHB No.T9D1082							ベツト ③ 有 無	庫内33.2℃⇒-28℃
ラッシングレール2段 庫内灯(LED)ラインタイプ(左右) ジョルダールール4列 ジョルダール有								クロス張り 有 ③ 無	4h稼働
床:キーストン 左サイド観音扉(前後2ヶ所) 縦横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								ETC 有 ③ 無	
冷凍機::三菱重工 TU100S-CN No.197900364BL 2021年製 内エバ(エバ下H2080)								ラジオ ③ 有 無	バックカメラ

外装状態	ハイルーフ 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	
燃料タンク	300L+300L	
Fガラス状態	要交換 ③ 良好 飛石有	
記録簿	有	③ 無
PMマフラ	③ 有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	③ 有	無
証明書	有	無



サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(Y-44) 最後尾W

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ドアガーニッシュ

メッキ

ウロコ張り

ウロコ張り

燃料タンク(アルミ)

工具箱

工具箱

冷凍機

ウロコ張り

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
10	10	10 10
10	10	10 10

F ③ 10 スペア □ R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります