

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0126	三菱	H30/5	2PG-FS74HZ-502295	ウイング	株式会社 キャリオン

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480	円	キャブ内部	備考	
ミッショーン・デフ(異音、油漏れ等)										ナシ						バックカメラ	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										ナシ					シート破れ	有	無
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ	DKL	No.W9D0150												ベット	有	無
ラッピングレール2段 内フック9対 庫内灯2対(LED)															クロス張り	有	無
床:板 縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ															ETC	有	無
															ラジオ	有	無


外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L




Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
R2	R3	

PMマップ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)



タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

The diagram consists of several rectangular boxes containing the number '3'. There are two boxes containing the number '5'. The word '前' (before) is positioned above the first column of boxes. The boxes are arranged in three rows: the top row has one box '5' and one box '3'; the middle row has one box '3' and two boxes '3' side-by-side; the bottom row has three boxes '3' side-by-side.

F [2]スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります