


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0152	三菱	R3/5	2PG-FU74HZ-*****	冷凍バン	株式会社 キャリオン


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.5.26 切れ 抹消	893 km タコグラフ年月 アリ	11,900 kg	L 9,340	W 2,270	H 2,240 (2,230)	馬力	428ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	※温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 (無)	外気25℃設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ							ベツト (有) 無	庫内25℃⇒-21℃
床キーストン	ジョルダ4列(本体2セット) サイドドア観音(2ヶ所) アルミコルゲート 観音扉ウロコ							クロス張り 有 (無)	2h稼働
ロックバー・蝶番・門口	ステンレス 床:キーストン							ETC 有 (無)	
冷凍機	三菱 内エバ(2,040)							ラジオ (有) 無	バックカメラ

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED	
燃料タンク	300L+300L				
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有				
記録簿	有	無			
PMマフラ	(有)	無			
証明書	有	無			
S・リミッタ	(有)	無			
証明書	有	無			




バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
フェンダー
ドアガーニッシュ
ステップ
ベッド窓




サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 6対(バスタイプ)

工具箱
オーバーハング



メッキ



オーバーハング
工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

		10	前	10	
10	10		10	10	
10	10		10	10	

F 10 スペア □ R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります