


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0054	いすゞ	R1/9	2PG-CXZ77CT-7002878	ダンプ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	106,348 km タコグラフ年月 2019年6月	9,000 kg	L 5,300	W 2,300	H 490	馬力 380ps	ターボ	有	
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	ナビ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	極東開発 DD10-761 19U058815Y				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
電動コボレーン	自重計				クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
床:鉄板					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			

外装状態 アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ アドブルー

燃料タンク
290L
Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有
記録簿
有 無
PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 無
S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 無




LED字光プレート台 (前後)

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ドアステップ
ガーニッシュ

メッキ

作業灯



工具箱・ジャッキ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
4	前		4
5	5	5	5
5	5	5	5
F <input checked="" type="checkbox"/> 8 スペア <input type="checkbox"/> R			
サイズF		11R22.5	
サイズR		11R22.5	
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります