

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
D0153	いすゞ	R3/3	2RG-FRR90T2-7163735		ウイング			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			T/M	6 速	
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明		一時抹消		切れ 177 km ナシ		2,700 kg		L 6,190 W 2,400 H 2400 (2270)		馬力	240ps	ターボ	有
		抹消		タコグラフ年月		ナシ				3	ペダル		
エンジン状態		A B C D E		AC		良 不良 無		ブレーキ		リサイクル料		12,460 円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ						キャブ内部		備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ						汚れ 少 中 多			
上物メーカー名 年式,型式及状態		日本フルハーフ								シート破れ 有 無			
製造No.:W6HM439 型式:D-MWCMSG0R306400B										ベツト 有 無			
ラッシング1段 庫内灯3灯(LED) タイヤ灯LED(左右) ロックバー・蝶番・門口:ステン										クロス張り 有 無			
床:板2重張 エアディフレクター										ETC 有 無			
										ラジオ 有 無		バックカメラ	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

記録簿

有 無

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

証明書

有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

タイヤ状態

1〜10、×、欠、で記載

9	前	9
9	9	9 9

F 9 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります