

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0038	日野	H20/12	BDG-FW1EXYG-15464	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	557,586 km タコグラフ年月 アナログ有	13,300 kg	L 9,670	W 2,400	H 2,680 (2,600)	馬力	380ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,390 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<b>少</b> 中 多	※シート破れ・はずれ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス				ベツト	<b>有</b> 無			
型式 HFWXG-LJABDD 製造No.2KT6760-08					クロス張り	<b>有</b> 無			
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯2対 縦横ネダ:鉄					ETC	<b>有</b> 無			
床:板(ササクレ有)					ラジオ	<b>有</b> 無			

外装状態 ラジオ ETC リアエアサス **右R内側タイヤパンク**

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
中

記録簿
有 <b>無</b>

PMマフラ
<b>有</b> 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<b>有</b> 無

証明書
有 無

サイドバンパ-3段(鉄) マ-カ-5対(黄)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
5		5
2	2	2 2
2	2	2 2

F **2** スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります