

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0159	三菱	H19/12	BDG-FV50JJR-550142	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	イノマット			
<input type="checkbox"/> 自家用 <input checked="" type="checkbox"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	一時抹消	切れ	181,621 km	16,000	L	W	H	馬力	520ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	-	-	-	3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,580 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラー:横浜車輛						ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
作業灯2個							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージサイドバンパー 2段(鉄) マーカー 2対(電球)

燃料タンク
400L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
1ヶ所

記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
-----	---	------------------------------------

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/> 2	前	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3

F 5 スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります