

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A2180	三菱	H26/5	QKG-FK62FZ-583322	クレーン付	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	323,512 km タコグラフ年月 有	6,400 kg	L 5,508	W 2,228	H 440	馬力	270ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	ユニック URU375PRKK 2014年4月				ベツト	有 無			
5段 ラジコン フックイン アオリ:アルミブロック(リアアオリ差込式)					クロス張り	有 無			
セイコーラック2個 縦ネダ:鉄 横ネダ:木					ETC	有 無			
床:縞板 鳥居:縞板					ラジオ	有 無			

外装状態	バックカメラ	ETC	ラジオ(カーナビ一体)	タブレット有)	全アルミホイール
燃料タンク	200L(ステン)				
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有				
記録簿	有 無				
PMマフラ	有 無				
証明書	有 無				
S・リミッタ	有 無				
証明書	有 無				

サイドバンパー 3段(ステンレス) マーカー 7対(LED)

スリキズ 凹み

スリキズ

メッキ

飛石

凹み

工具箱

リン木入れ

凹み

飛石^x

スリキズ

凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3	前	2	
1	1	1	1

F **2** スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります