





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0052	三菱	H30/4	2KG-FK64F-600250	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.3.18 切れ 抹消	1,420 km タコグラフ年月 ナシ	2,950 kg	L 6,230	W 2,230	H 2400 (2300)	馬力	220ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	カラーバックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 製造No.7Z9C2881						ベツト	(有) 無	
縦横ネダ:アルミ ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED)							クロス張り	有 (無)	
床:板							ETC	有 (無)	
							ラジオ	(有) 無	

外装状態 未使用車	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ	サイドバンパー 1段(アルミ)	マーカー 3対	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載														
燃料タンク 200L					<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	9	前	9				9	9	9	9				
9	前	9																	
9	9	9	9																
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有	コーナー } メッキ				F 10 スペア R														
記録簿 有 無					サイズF 225/80R17.5														
PMマフラ (有) 無					サイズR 225/80R17.5														
証明書 有 無																			
S・リミッタ 有 (無)																			
証明書 有 無																			

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります