

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0021	三菱	R2/11	2PG-FS74HZ-521558	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R3.11.18 切れ 抹消	1,065 km タコグラフ年月 ナシ	13,800 kg	L 9,610	W 2,400	H 2650 (2580)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	カラーバックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ 型式DKL W9D5805						ベツト	(有) 無	
縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ							クロス張り	有 (無)	
ラッシングレール2段 内フック9対 キャブ積込(ラッシングベルト1本・ジャッキ・マット)							ETC	有 (無)	
床:板							ラジオ	(有) 無	

外装状態 リアエアサス ハイルーフ 未使用車 ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿 有 (無)

PMマフラ 有 (無)

証明書 有 無

S・リミッタ (有) 無
証明書 有 無

サイドバンパー 2段 マーカー 5対

バンパー
コーナー
グリル } メッキ

工具箱(ステン)

タイヤチェーン吊

タイヤチェーン吊

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

9	前	9	
9		9	
9	9	9	9
9	9	9	9

F 10 スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります