

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0047	日野	R2/7	2KG-FR1EHG-101459	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R3.7.14	切れ 610 km 抹消	12,700 kg	L 9,400	W 2,290	H 2,300 (2,090)	馬力	410ps	ターボ	有
		タコグラフ	アナログ有				3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	(有) 無	庫内29℃⇒-27℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 TPH9268-3 2020.6 B2200316				ベット	(有) 無	-35℃設定		
三菱 TU100S-CN 2020年式 097900325BL					クロス張り	有 (無)	3H稼働		
ジョルダー有 ラッシング2段 庫内灯両角レール式 縦横ネダ:アルミ					ETC	有 (無)			
床:キーストン 断熱:天上・前・床100mm 側75mm リア90mm					ラジオ	(有) 無			

外装状態 ハイルーフ ラジオ リアエアサス バックカメラ カーテンなし LEDヘッドライト

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	(無)
-----	---	-----

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	(有)	無
証明書	有	無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED) バスタイプ

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー

メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
10	10	10 10
10	10	10 10

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5
サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります