



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
D0028	いすゞ	H24/8	SKG-FRR90S2-7036926	クレーン付	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	300,491 km タコグラフ年月 ナシ	2,250 kg	L 5,560	W 2,160	H 400	馬力	210ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	※ベット穴有
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	クレーン:タダノ 型式TM-ZE305HR 製造No. KA6811						ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
5段ラジコンフックイン 2.93t吊 リアジャッキ 埋込フック4対 外ロープフック12対							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
縦横ネダ:木							ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
床:板(アピトン)							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	

外装状態	ETC ラジオ 縦ネダ固定ボルト緩み16本有 シャーシ内側クロスメンバー錆有	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載																					
燃料タンク 100L	カバーキズ サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 3対(黄)	<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>前</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="2">225/90R17.5</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="2">225/90R17.5</td> </tr> </table>	6	前	6				5	5	5 5				F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R			サイズF	225/90R17.5		サイズR	225/90R17.5	
6	前	6																					
5	5	5 5																					
F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R																							
サイズF	225/90R17.5																						
サイズR	225/90R17.5																						
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有	 <p>サビ 400 1400</p> <p>カバー割れ</p>																						
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無	 <p>各、蝶番サビ セイコーラックサビ</p> <p>サイドバンパーサビ(左右)</p>																						
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無	リアバンパーエンドキャップ割れ																						
証明書 有 無																							
S・リミッタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無																							
証明書 有 無																							

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります