

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
D0022	いすゞ	H17/9	PA-NPR81N-7002723	ゲート付バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	77,140 km タコグラフ ナシ	2,000 kg	L 4,348	W 2,070	H 2,071 (2,028)	馬力	160ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ 型式DLK 工番T2JA316						ベット	有 無	
跳上げゲート:フルハーフ 型式TLC-10A リモコン有							クロス張り	有 無	
パネルバン サイド扉ナシ ラッシング2段 庫内灯2ヶ所 庫内下部鉄板張り 数ヶ所リッベット抜け有							ETC	有 無	
床:板							ラジオ	有 無	

外装状態	ラジオ	DPF無
燃料タンク	100L	
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	
記録簿	有 無	
PMマフラ	有 無	
証明書	有 無	
S・リミッタ	有 無	
証明書	有 無	

アンテナ曲がり
ミラーカバー割れ
クリア剥がれ
バンパーライト上えぐれ
ひさし曲がり

マーカー 左右2ヶ所 前(黄) 後(赤)
スリキズ
工具箱
門柱サビ

リアバンパーサビ
凹み
大枠スリキズ有 輪止め

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5		5	
5	5	5	5

F **9** スペア R

サイズF 205/85R16
サイズR 205/85R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります