





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
D0046	いすゞ	R2/9	2RG-FRR90S1-7158211	ダンプ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.9.29 切れ 抹消	486 km タコグラフ年月 ナシ	3,650 kg	L 3,400	W 2,050	H 320	馬力	190ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	新明和						ベツト	有 (無)	
型式DR4-0003SY 製造No,S10610531							クロス張り	有 (無)	
手動コボレーン 縦横ネダ:鉄 リアドアダム式							ETC	有 (無)	
床:鉄板							ラジオ	(有) 無	

外装状態 ラジオ 未使用車	サイドバンパー 2段(鉄)	タイヤ状態
燃料タンク 90L		1~10、×、欠、で記載 10 前 10
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有		10 10 10 10
記録簿 有 (無)		□ □ □ □
PMマフラ (有) 無		F 10 スペア □ R
証明書 有 無		サイズF 225/80R17.5
S・リミッタ 有 (無)		サイズR 225/80R17.5
証明書 有 無		*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります