



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状		出品会社（岡山県）					
E0023	東急	H20/11	TF36H2C3改-81779		Vカットトレーラー		株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M			
自家用 営業用 レンタカ 不明		一時抹消		切れ 抹消	km	27,600	L	W	H	馬力	ターボ	
				タコグラフ年月	kg		10,400	2,470		ペダル		
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	円	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ	少	中	多	*2デフ用
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベット	有	無		
内フック24対								クロス張り	有	無		
床:板(めくれ有)								ETC	有	無		
								ラジオ	有	無		
外装状態										タイヤ状態		
燃料タンク										1～10、×、欠、で記載		
Fガラス状態										前		
要交換 良好 飛石有										2 2 2 2		
記録簿										3 3 3 3		
有 無										0 0 0 0		
PMマフラ										F 0 スペア R		
有 無										サイズRF 11R22.5		
証明書										サイズRM 11R22.5		
有 無										サイズRR 11R22.5		
S・リミッタ												
有 無												
証明書												
有 無												

サイドバンパー4段(鉄)

サイドマーカー6対



工具箱



工具箱

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります