





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0007	三菱	H24/4	TKG-FK64F-550636	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消	切れ	446,512 km	2,250 kg	L 6,340	W 2,390	H 2410 (2280)	馬力	220ps	ターボ	有
		抹消						タコグラフ年月	ナシ	3	ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ 少 中 多	カラーバックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 249C4662							ベット 有 無	
ラッシング2段 内フック6対 床:板								クロス張り 有 無	
蝶番・キャッチ・セイコーラック:ステン								ETC 有 無	
新明和コンビゲート(PRAM110-1445) 昇降能力1000kg								ラジオ 有 無	

<p>外装状態 ワイド リアエアサス アドブルー ヘッドライト:ディスチャージ ウイング天井補修有</p> <p>燃料タンク 200L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 要交換</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	 <p>フロントパネル・バンパー飛石</p>  <p>スタッパー 跳ね上げゲート</p>  <p>タレゴム破け</p>	<p>サイドバンパー 1段 マーカー 4対</p>  <p>看板跡</p> <p>凹み 凹み 凹み 補修テープ</p>  <p>看板跡</p> <p>凹み キズ 凹み 凹み 凹み</p> <p>工具箱</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F 3 スペア R</p> <p>サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	5	前	5				4	4	4 4			
5	前	5													
4	4	4 4													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります