

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0062	日野	H28/2	TKG-XZU710M-0016931	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R4.2.22	切れ 164,379 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	3,000 kg	L 4,390	W 1,940	H 2000 (1990)	馬力 150ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	(庫内22℃設定-30℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ GLE3 E1EA811 冷凍機 TDJS40A-L2 -30℃設定							ベット 有 無	外気32℃⇒-18.5℃
左サイド扉 ラッシングレール2段 水抜き穴前後2ヶ所 床:キーストン								クロス張り 有 無	3H稼働
90℃ストッパー 庫内灯2ヶ(LED)								ETC 有 無	
格納ゲート:極東開発 CG1001C-B3MRA2 有線リモコン有 3枚折れ								ラジオ 有 無	バックカメラ デジタコ

外装状態

燃料タンク	100L
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有
キズ有	
記録簿	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
S・リミッタ	有 無
証明書	有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(黄色)

W 2010
L 1340
ストッパーまで 1170

テールランプ傾き有

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
4	4	4 4
F 10 スペア <input type="checkbox"/> R		
サイズF	205/85R16	
サイズR	205/85R16	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります