




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0064	三菱	R3/3	2PG-FS74HZ-521621	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.3.17 切れ 抹消	1,840 km タコグラフ年月 アリ	12,000 kg	L 9,340	W 2,290	H 2430 (2320)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ	汚れ (少) 中 多			*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				ナシ	シート破れ 有 (無)			(外気13℃設定-35℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 アイスウイング仕様 WPH3172 B210046 2021.1月製				ナシ	ベツト (有) 無			庫内13℃⇒-33℃
冷凍機:三菱 TU100S-CN 197900014BL 2021.1月製 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン					ナシ	クロス張り 有 (無)			3.5H稼働
縦ネダ:鉄 横ネダ:アルミ ラッシング2段 ライン型 庫内灯左右(LED)					ナシ	ETC 有 (無)			
床:キーストン ジョルダ-4列					ナシ	ラジオ (有) 無			カラーバックモニター

外装状態	リアエアサス	アルミホイール	ロールーフ	ヘッドライト:ディスチャージ	サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態														
燃料タンク	400L					1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有					<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </table>	10	前	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	前	10																		
10		10																		
10	10	10	10																	
10	10	10	10																	
記録簿	有 (無)	バンパー コーナー グリル ミラーカバー } メッキ		エバポレーター		F 10 スペア R														
PMマフラ	(有) 無			冷凍機		サイズF 245/70R19.5														
証明書	有 無					サイズR 245/70R19.5														
S・リミッタ	(有) 無					*スノータイヤは表記する														
証明書	有 無																			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります