

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0066	日本トレクス	H20/9	PFN24103-0427	トレーラーウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消	切れ	20,000 kg	L	W	H	馬力	ターボ
		km		12,500	2,400	2350 (2290)		
		タコグラフ年月						

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス PFN24103 No.PFN24103-0427 2008年9月製							ベツト	有 無
ラッシングレール2段 内フック20対 庫内灯3灯(蛍光灯) スタンション1対 床:板(ササクレ有)							クロス張り	有 無
蝶番・ロックバー・ロックハンドル:ステン							ETC	有 無
ランディングギヤ:ニレット製 NLH724							ラジオ	有 無

外装状態 リフトアクスル

燃料タンク	
Fガラス状態	
要交換	良好 飛石有
記録簿	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
S・リミッタ	有 無
証明書	有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) サイドマーカー 7対(Y-44)
※最後尾不灯

キズ 看板跡 サビ

リヤバンパーキズ・サビ 凹み 工具箱 サビ リフトアクスル サビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

前

3	3	2	2
□	□	□	□
3	2	2	3

F 3 スペア □ R

サイズRF 275/80R22.5

サイズRM

サイズRR 275/80R22.5

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります