

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
C0065	日野	H16/9	KK-FD1JLEA-20554		ウイング			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
○ 自家用	R3.8.31		切れ	512,623 km	2,900	L 6,370	W 2,290	H 2440 (2350)	馬力	205ps	ターボ	無
営業用									3	ペダル		
レンタカ 不明												
			抹消	タコグラフ年月	アナログ	kg						

エンジン状態	A B ○ C D E	AC	○ 良 不良 無	ブレーキ	エア---	リサイクル料	10,710	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ									汚れ 少 ○ 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ									シート破れ ○ 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス 型式:0408 製造No.2KP6661									ベツト ○ 無	
ラッシング1段 庫内灯3か所									クロス張り 有 ○ 無	
床:鉄板									ETC ○ 無	
									ラジオ ○ 無	カラーバックモニター

外装状態 ラジオ ETC カラーバックモニター 左右灰皿NG

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

飛び石×1

記録簿

有 無

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

防雪板隙間あり

ヘッドライトレンズくもり有

メッキ

バンパー

グリル

ミラーカバー

凹み

車高灯レンズ無

凹み

反射板曲がり

サイドバンパー2段(鉄)

ウイング両角補修跡あり

ウイング内張りベニヤあり(穴)

アオリ止めリベット無

看板跡

キス

外ゴム破れ

サイドバンパー擦り傷

アオリハンドル曲がり

塗装割れ(サビ)

キス

センターシート補修跡あり

ウイング両角補修跡あり

ウイング内張りベニヤあり(穴)

凹み

凹み

キス

看板跡

擦り傷

アオリ止めリベット無

曲がり

フェンダー擦り傷

外ゴム無

サイドバンパー擦り傷・サビ

すり傷

外ゴム破れ

凹み

キス

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3 前 3

2 2 × ×

F

スペア

R

サイズF

225/80R17.5

サイズR

225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります