

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0075	いすゞ	H19/6	PA-FRD34L4-7005279	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	506,349 km タコグラフ年月	2,800 kg	L 6,230	W 2,400	H 2400 (2300)	馬力	240ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <b>中</b> 多	ナビ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフDMS W6DF605				ベツト	<b>有</b> 無			
ラッシング2段 落とし込みフック5対					クロス張り	有 <b>無</b>			
床:板					ETC	<b>有</b> 無			
					ラジオ	<b>有</b> 無			

外装状態 リアエアサス	<p>燃料タンク 200L</p> <p>Fガラス状態 <b>要交換</b> 良好 飛石有 要交換</p> <p>記録簿 有 <b>無</b></p> <p>PMマフラ 有 <b>無</b></p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 <b>無</b></p> <p>証明書 有 無</p>				<p>運転席側灰皿蓋欠品</p> <p>サイドバンパー2段(アルミ) マーカー5対(※3か所不灯)</p> <p>看板消跡塗装</p> <p>ステン工具箱</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F <b>3</b> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 205/80R22.5</p> <p>サイズR 205/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	4	前	4				4	4	4 3			
4	前	4																
4	4	4 3																
					<p>補修跡凹み</p> <p>補修跡凹み</p> <p>看板消跡塗装</p>													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります