

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0061	いすゞ	H29/3	TKG-FRR90T2-7110310	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消	切れ	372,166 km	2,950 kg	L 6,220	W 2,400	H 2390 (2290)	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消						タコグラフ年月	ナシ	3	ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ターボダクトホースオイルにじみ有り						汚れ 少 中 多	バックカメラ	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ 有 無		
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ DMS W4DE043						ベツト 有 無		
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯3灯(LED) ウイング内張りベニヤ有							クロス張り 有 無		
縦横ネダ:アルミ							ETC 有 無		
床:板							ラジオ 有 無		

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ	クロスメンバー	錆多
燃料タンク	200L			
Fガラス状態	要交換	良好	飛石有	
記録簿	有	無		
PMマフラス	有	無		
証明書	有	無		
S・リミッタ	有	無		
証明書	有	無		

スリキズ

キズ

凹み

観音扉歪み

サビ

スリキズ

サビ

サビ

キズ

工具箱(サビ) プラケットサビ

燃料タンク(サビ)

蝶番サビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	8	前	8	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7	7	7	7
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

F 10 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります