





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
C0005	日野	H28/7	TKG-XZU710M-0018795	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	車検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	67,716 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 4,250	W 1,890	H 2040 (2010)	馬力	150ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	※温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	(外気23℃設定-30℃)		
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ XV32LSC				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内20℃⇒-24.5℃		
縦横ネダ:鉄 ラッシングレール2段 床:縞板アルミ 水抜き穴前後2ヶ所ずつ					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	3H稼働		
スタンバイコード付(コードキャブ積込み)					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
格納ゲート:極東開発 CG1001D-B3MRA No.161048819N ラジコン付					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター・ドラレコ		

<p>外装状態 ワイドロング 左スライドドア 3枚観音扉</p> <p>燃料タンク 100L</p> <p>Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 1段 マーカー 3対</p>    	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 10 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 195/85R16</p> <p>サイズR 195/85R16</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	5	前	5				5	5	5	5				
5	前	5														
5	5	5	5													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります