

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0045	日野	H29/11	2KG-FD2ABG-101523	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R3.12.3 切れ 抹消	148,361 km タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 5,980 W 2,120 H 2010 (1960)	馬力 210ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ 有 無	(外気3℃設定-30℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ 2017年10月製 製造No.F176018			ナシ				ベット 有 無	庫内3℃⇒-25℃
冷凍機 型式XV72LOC-U 2017年10月製	パワーゲート:極東開発 型式CG1002H-B3MRA2			ナシ				クロス張り 有 無	1.5稼働
ラッシング2段 ラッシングバー2本(間仕切付)	縦横ネダ:アルミ システムフロア 庫内灯4灯			ナシ				ETC 有 無	
床:アルミ(システムフロア)	ナシ			ナシ				ラジオ 有 無	

外装状態 ラジオ ETC バックアイカメラ リアエアサス 左サイドドア

サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 5対(LED)

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

グリル } メッキ
ミラーカバー }
スリキズ

スリキズ
スリキズ 凹み X
サイドバンパー内側へ曲がり 後方へゆがみ有

スリキズ
スリキズ
スリキズ
スリキズ
サイドバンパー前方方向へゆがみ有

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4	
1	1	1	1

F **10** スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

格納ゲート
1350
2000

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります