

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0096	日野	H25/12	TKG-FD7JLAG-14359	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R3.12.18 切れ 抹消	481,844 km タコグラフ年月 ナシ	2,750 kg	L 6,270	W 2,400	H 2410 (2330)	馬力	240ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<b>少</b> 中 多	バックカメラ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <b>無</b>			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス HFDLB-M3AAMH No.4KY6082-05				ベツト	<b>有</b> 無			
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯3灯(電球) 床:板					クロス張り	有 <b>無</b>			
縦横ネダ:アルミ					ETC	有 <b>無</b>			
					ラジオ	<b>有</b> 無			

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
大・小 多

記録簿
有 <b>無</b>

PMマフラ
<b>有</b> 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 <b>無</b>

証明書
有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(Y-44)

錆ビ スリキズ 看板跡

飛石

左アンダーミラーのみメッキナシ

メッキ

バンパー コーナ グリル ミラーカバー ドアガーニッシュ

タレゴム破れ 凹み サイドバンパーステー曲がり

キズ 看板跡 スリキズ

凹み

凹み 凹み

サイドバンパーステー曲がり タレゴム破れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
5		5
5		5

F **3** スペア  R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります