




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0097	いすゞ	H31/3	2RG-FRR90T2-7139676	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.5.10	切れ 9,639 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	2,750 kg	L 6,220	W 2,220	H 2,430 (2,330)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	バックカメラ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W108G48				ベツト	(有) 無			
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯2灯(電球) 床:板					クロス張り	有 (無)			
縦横ネダ:アルミ					ETC	(有) 無			
					ラジオ	(有) 無			

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ	サイドバンパー 1段(鉄)	マーカー 5対(Y-44)	タイヤ状態														
燃料タンク	200L				1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有				<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	9	前	9				9	9	9	9				
9	前	9																	
9	9	9	9																
記録簿	(有) 無				F 10 スペア R														
PMマフラ	(有) 無				サイズF 225/80R17.5														
証明書	有 無				サイズR 225/80R17.5														
S・リミッタ	有 (無)				*スノータイヤは表記する														
証明書	有 無																		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります