

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0100	いすゞ	R1/6	2RG-FRR90T2-7142649	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	68,238 km タコグラフ年月 アリ 2018.11	2,300 kg	L 6,230	W 2,400	H 2,390 (2,290)	馬力 240ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	バックカメラ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS No.W4DJ811				ベツト	有 無			
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板 縦ネダ:アルミ 横ネダ:鉄					クロス張り	有 無			
左右アオリ内側スリキズ大					ETC	有 無			
パワーゲート:極東開発 CG100ZK-3MRK No.19T048561N リモコン有					ラジオ	有 無			

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
R2 R3		

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 3対(Y-44)

バンパー飛石多

格納ゲート 2310 x 1420

曲がり

凹み

アオリ最後部 けずれ有

キズ

Z

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
5	5	5 5

F 10 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります