

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
D0099	いすゞ	H21/5	PKG-FRR90S2-7013851	パッカー	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.2.21		310,322 km	1,950 kg	L	W	H	馬力	210ps	ターボ	有
	切れ		タコグラフ年月	ナシ	-	-	-	3	ペダル		
	抹消										

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,180 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	バックカメラ			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	新明和 GT084-5733N No.004438391				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
積込:プレス式 排出:排出板式 容量:8.2m ³					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無				

<p>外装状態</p> <p>燃料タンク 100L</p> <p>Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有</p> <p>記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無</p> <p>証明書 有 <input type="radio"/> 無</p> <p>S・リミッタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>証明書 有 <input type="radio"/> 無</p>	<p>丸型アンダーミラー不良</p> <p>アンダーミラー割れ</p> <p>キャブ塗装焼け</p> <p>スリキズ</p> <p>コーナーカバー割れ</p>	<p>サイドバンパー1段(鉄)</p> <p>キズ</p>	<p>コーナーカバー割れ</p>	<p>キズ</p> <p>スリキズ</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>前</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 欠 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	1	前	1				1	1	1 1			
1	前	1															
1	1	1 1															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります